2023-2024 学年第二学期

期末安全大检查实施方案

一、总体要求

排查要逐楼逐层逐间进行拉网式、全覆盖排查,确保不漏一处,不留死角,全面了解掌握存在的安全隐患和风险等级。对排查出的安全隐患要立即采取措施、消除隐患,重大安全隐患要立即采取撤离措施,确保师生生命财产安全。

按照"党政同责、一岗双责、失职追责"的要求,层层压实安全管理责任,形成"一把手"亲自抓,分管领导协同抓,单位和人员各司其职、各负其责的工作机制。认真贯彻落实安全检查措施,健全安全管理制度,彻底排查治理安全隐患,坚决遏制安全事故发生,以"查隐患、促整改、保平安"为工作要求,切实履行各单位安全主体责任,确保寒假期间校园平安稳定。

二、检查时间

(一) 自查阶段

2024年7月10日-7月11日,全校各单位对各自工作内容及工作、教学场所进行安全检查。

(二)检查阶段

2024年7月12日上午10:00,主楼A大厅集合,由校领导带队,分组开展检查工作。

三、检查方式

(一)各单位对照《山西省高校安全管理责任指导手册》

要求做好本单位所属范围安全自查工作。

- (二)校领导以及各单位就学生公寓、教师公寓、食堂、 工程训练中心、实验楼、图书馆、教室、办公室等人群密集 场所作为检查重点进行督查。
- (三)发现问题汇总上报安全工作委员会,由安全工作委员会协调相应部门及时整改。

四、检查安排

本次检查共设六个检查组,各组检查成员如下:

(一) 主楼检查组:

霍世平、吴晓军、王禄、苗凤、于乐(记录人)

(二) 实验楼检查组:

刘继国、梁文富、孟志勇、王强(记录人)

(三) 工程训练中心检查组:

赵英虎、郝晓璐、杨阳、<u>李泽鑫(记录人)</u>、 毛治国

(四)图书馆检查组:

王锋、师翼、杨林、马宇洁(记录人)、刘力军

(五)公寓检查组:

王进宝、许芝铖、<u>武文婧(记录人)</u>、闫玉萍、 张东、王康

(六)食堂、商业区检查组:

张普选、贾健鹏、梁宇、师宏严、杨新龙、 张枫涛(记录人)

五、检查要求

各单位要深刻汲取各类事故教训, 高度重视安全检查工

作,认真落实安全责任,切实把安全工作作为头等大事来抓。 同时做好安全检查记录工作、及时反馈存在安全隐患问题, 以便落实安全隐患整改工作。

附件: 1. 各检查组检查内容

2. 各检查组安全检查记录表

党委、学校办公室 2024年7月5日

附件1:

各检查组检查内容

检查组	检查内容				
主楼检查组	检查教学主楼内消防设施是否完好,安全通道是否畅通;疏散				
	标志是否完好; 灭火器材是否配备足量及年检时间是否过期; 检查				
	有无易燃可燃杂物随意大量堆放、危险品杂乱放置;是否存在线路				
	老化、易燃可燃物覆压、近邻电源线路等安全隐患。				
实验楼检查组	实验楼内消防设施是否完好,安全通道是否畅通;疏散标志是				
	否完好; 灭火器材是否配备足量及年检时间是否过期; 检查有无易				
	燃可燃杂物随意大量堆放、危险品杂乱放置;是否存在线路老化、				
	易燃可燃物覆压、近邻电源线路等安全隐患;实验室用电是否符合				
	安全要求、安全管制制度是否健全。				
工程训练中心 检查组	检查工程训练中心内消防设施是否完好,安全通道是否畅通;				
	疏散标志是否完好; 灭火器材是否配备足量及年检时间是否过期;				
	检查有无易燃可燃杂物随意大量堆放、危险品杂乱放置;是否存在				
	线路老化、易燃可燃物覆压、近邻电源线路等安全隐患;实验室用				
	电是否符合安全要求、安全管制制度是否健全。				
公寓检查组	检查学生公寓楼内的消防设施设备是否损坏; 疏散标志是否完				
	整;有无校区严禁使用的违禁电器;有无使用明火或私拉乱接电线;				
	有无存放易燃易爆物品;有无吸烟及容易引发火灾等安全隐患;学				
	生公寓内部公共区域的安全卫生情况。				
图书馆	图书馆内消防设施是否完好,安全通道是否畅通;疏散标志是				
	否完好; 灭火器材是否配备足量及年检时间是否过期; 检查有无易				
	燃可燃杂物随意大量堆放、危险品杂乱放置;是否存在线路老化、				
	易燃可燃物覆压、近邻电源线路等安全隐患;实验室用电是否符合				
	安全要求、安全管制制度是否健全。				

食堂、商业区检查组

检查食堂内、商业区消防设施是否完好;安全通道是否畅通; 是否存在易燃物、杂物堆放;煤气、天然气使用是否符合规范;是 否存在易燃易爆物品等火灾隐患;是否存在电线老化等现象;食品 卫生安全是否符合相关要求。

各检查组安全检查记录表

检查日期: 年 月 日

检 查 组					
检查区域					
检查内容					
参加检查					
人 员					
检查记录:					
需要解决的问题:					
整改措施:					